

LED Tagfahrlicht vom Audi A6

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 16. Dezember 2014 um 19:49

Hallo Leute, ich hab bei meinem Dicken (BJ 2007 3 Liter V6 TDI die Tagfahrleuchten vom A6 eingebaut.

Bilder setz ich morgen rein. Angeschlossen hab ich sie so: "" Geschaltete + (15) entnehmen genau wie das linke Standlicht. Vom rechten Scheinwerfer entnehmt Ihr das rechte Standlicht. Wenn Ihr die Scheinwerfer rauehmt, sieht man den Stecker hinten. Den kann man rausziehen und mit einem "Leitungsdieb" anknabsen. Ihr dürft nur nicht die Stromversorgung fürs TFL-Steuergerät dort holen. Da seit Ihr im Kennbusbereich und er meldet sich. Ich habe mir beides von den Fremdstartpolen im Motorraum geholt und bei der + Leitung eine 7,5A Leitungssicherung eingefügt. ""

gemacht. Nur nicht mit Leitungsdieben.

Sieht super cool aus und Funktioniert auch, leider ist mir ein Fehler unterlaufen, beim Testen hatte ich einen Scheinwerfer ausgebaut und hab die Zündung zum Testen angemacht. Ich hab alles zusammengebaut, Standlicht geht, Xenons gehen auch, und die TGF auch.

Nun hab ich eine Fehlermeldung Afs ohne Funktion. Wenn ich die Scheinwerfer anschalte, stellen sie sich auch nicht mehr von alleine ein. Weiß jemand einen Rat? Diese Fehler hab ich noch mit meiner VCDS Vollversion ausgelesen, einfach löschen geht nicht.

Ist es möglich das ein Scheinwerfer nicht richtig eingerastet ist, und das deswegen diese Fehler kommen ?

Bitte um eure Hilfe

Hätte ich fast vergessen, Ich habe kein Kurvenlicht.

Kann es sein das Ich die Scheinwerfer beim einbau nicht fest oder gut arretiert habe? Würde der Dicke das merken?

1042 - Steuergerät nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100101

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)

004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 103

Zeitangabe: 0

Beitrag von „macko“ vom 16. Dezember 2014 um 22:21

Servus,

normal sollte sowas über ein Relais angeschlossen werden. Woher willst du denn wissen, dass bei der Lampenkontrolle durch Deinen Einbau nicht ein Kriechstrom fließt und die Fehler auswirft?

Verstehe Deine Anschlussschaltung sowieso nicht ganz, dimmen die sich dann nicht ab? Hast Du die auf's Standlicht abgeklemmt? Falls ja, bitte ich Dich von unzulässigen Einbauanleitungen hier Abstand zu nehmen. Danke.

Gruss

Marco

Beitrag von „strobi“ vom 16. Dezember 2014 um 22:38

Hast Du einen Scheinwerfer wo der Stecker integriert ist und beim Einbau sich selber einrastet? -Da reicht schon 0,5mm Abstand dass der Schweinwerfer nicht mehr richtig funktioniert.

Bilder vom fertigen Einbau möchte ich gerne sehen...

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Dezember 2014 um 08:25

Dir fehlt die Codierung/Grundeinstellung

Du musst jetzt mit VCDS die Grundeinstellung der Scheinwerfer machen, dann sollten diese Fehler auch weg sein.

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 13:51

Hallo, Danke erstmal für eure rege Anteilnahme. Ich habe die Scheinwerfer die ich nur rein schieben muss. Der Stecker ist fest hinter dem Scheinwerfer und rastet ein. Ich mache gleich

mal die Bilder für euch.

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 15:13

so, ich hab beide Scheinwerfer nochmal ausgebaut, und bei einem war ein Pin krumm gebogen, hab ihn gerichtet und jetzt funktioniert alles. Hab die Fehler gelöscht und sie kommen auch nicht wieder.

Nur einer 😞

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\7Lx-937-049-V1.clb

Steuergerät-Teilenummer: 7L6 937 049 M

Bauteil und/oder Version: 3001

Codierung: 0103676

Betriebsnummer: WSC 31414 000 00000

VCID: 46BB6CC432A5AF2EE1B-FFFF

1 Fehler gefunden:

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

Vielleicht könnte mir noch einer sagen was das für ein Fehler ist.

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 15:46

Hier sind einige Bilder für euch. Natürlich sind sie über jeweils ein Relai gesteuert. + = vom Starter/Ladepol/Motorraum

-- = vom Minuspol/Motorraum

Zündungsplus hab ich vom Linken Scheinwerfer

Standlicht Signal hab ich auch vom Linken Scheinwerfer

image not found or type unknown



Xenons und Standlicht aus, und Zündung an = TFL mit 100% leuchtkraft
Xenons und Standlicht an, und Zündung an = TFL mit 50% leuchtkraft

Bitte um ein Paar Kommentare wie es euch gefällt.

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 15:48

ich kann auch in die Liste eingetragen werden wo die Leute drin stehen die VCDS haben. Bin gerne behilflich.

Beitrag von „Janni“ vom 17. Dezember 2014 um 15:57

Sieht gut aus!!👍👍👍

Wo hast Du die TFL her und wie hast Du sie befestigt?

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 16:08

👍 Danke, Hab sie über ebay gekauft, für 195 Euro Plus 35 Euro für 2 Steuergeräte/Relais. Befestigt hab ich sie nicht wie viele andere an der Karosserie, da mir da die Passgenauigkeit nicht gefiel.

Ich habe sie direkt an der Stoßstange befestigt, mit ein zwei Winkeln und 3 Tuben Sika Flex. das Ganze lag denn 4 -5 Tage vor meinem Kamin im Wohnzimmer 😊

Beitrag von „Fisch“ vom 17. Dezember 2014 um 16:10

Hallo Dennis,

endlich nach Jahren mal wieder jemand der sich an den Umbau gewagt hat, schaut gut aus 😊👍.
Ich fahre ja nun schon seit etwa 6 Jahren so rum und mir gefällt der TFL-Einbau dieser Art am Dicken immer noch am besten. Wesentlich besser als die ganzen kleinen TFL's aus dem Zubehörhandel die am bullgen Dicken immer wie Spielzeugbeleuchtung aussehen.

Viele Grüße

Fisch

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 16:43

Danke. Naja ich sehe das genau so, kleine TFL s audm Zubehör würden dem Dicken nicht stehen. Und so kompliziert war das auch nicht. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Gruß zurück.

Beitrag von „Dennis 1509“ vom 17. Dezember 2014 um 16:47

[Zitat von macko](#)

Servus,

normal sollte sowas über ein Relais angeschlossen werden. Woher willst du denn wissen, dass bei der Lampenkontrolle durch Deinen Einbau nicht ein Kriechstrom fließt und die Fehler auswirft?

Verstehe Deine Anschlussschaltung sowieso nicht ganz, dimmen die sich dann nicht ab? Hast Du die auf's Standlicht abgeklemmt? Falls ja, bitte ich Dich von unzulässigen Einbauanleitungen hier Abstand zu nehmen. Danke.

Gruss

Marco

Verstehst du es jetzt?

Beitrag von „V8Power“ vom 17. Dezember 2014 um 19:16

Hi Dennis,

mit gefällt es auch. Habe ich auch schon länger vor, konnte mich aber noch nicht aufraffen. Hatte diesbezüglich auch schon mal Kontakt mit Fisch, der die TFL auch dran hat. Vllt. mach ich es dann auch mal

Wie schon geschrieben, sieht Klasse aus.

Servus aus LL

Werner

Beitrag von „strobi“ vom 17. Dezember 2014 um 19:44

Sieht gut aus!

