ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „coala“ vom 29. September 2011 um 18:47

[Zitat von SubX](#)

Beide waren voll mit Wasser... [...]

Tja, links im Wasserkasten die E-Box (das sitzt auch die Sicherung für das Motorsteuergerät) und im rechten Wasserkasten befindet sich das Motorsteuergerät und das Stg. für ABS/ESP. Was nicht recht dazu passt, ist die fehlerhafte Niveauregulierung, den das zugehörige Stg. befindet sich im Gepäckraum rechts.

Die drei CAN-Buse (Antrieb, Comfort, Infotainment) laufen im Gateway (im Schalttafeleinsatz Instrumententräger) zusammen. Da wiederum sollte aber nur schwerlich Wasser hin kommen.

Was mich stutzig macht, ist der Schiefstand des Fahrzeuges. Das Stg. der LF vergisst die Einstellwerte auch im spannungslosen Zustand nicht und befindet sich zudem an einem, in diesem Fall, "sicheren" Ort. Könnte es sein, daß eine der Sicherungsboxen in der Schalttafel links und rechts naß geworden ist und nun (rückwärtig und auf den ersten Blick nicht sichtbar) vor sich hin gammelt?

Grüße
Robert