Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „hummelone“ vom 11. August 2020 um 16:54

Hej Micha,

du hast in der MFA/FIS also auch mit dem 3C8035730B kein grünes Telefonmenü? Dann ist auch diese Version für deinen ungeeignet. Habe jetzt mehrere Steuergeräte probiert und das Premiumgerät ist leider nur das 3C8035730 **D/E** Das ist ohne Codierung sofort startklar.

Dass das neue Stg. über Adresse 77 nicht erreichbar ist, hängt mit einem "veralteten" Gateway (19) zusammen, welches nicht mehr mit dem moderneren Tel. Stg. kommuniziert.

Dein neues Stg. kannst du nur in einem anderen/neueren Fahrzeug codieren, das klappt So könnte man auch den PIN evtl. ändern

Allerdings sollte die Kopplung zwischen Box und Tel. trotzdem funktionieren. Dann hast du allerdings nur das HFP Profil anstatt rSAP

Mal anderes Tel. probieren...