ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Mrspoc“ vom 3. April 2022 um 21:06

> Zitat von Touareg 2004
>
> Hallo Touareg Freunde
>
> Habe mir einen VW Touareg Benziner/Lpg Automatik Baujahr 2004 Juli gekauft. Ist ein US ausführung.
>
> Nun das Problem
>
> Der wagen ist in notprogram und fährt nicht mehr wie 80 kmh. Nach Fehlerlesung kam die Fehler
>
> -01315 Getriebesteuergerät keine kommunikation Permanent
>
> -01316 Abs Steuergerät keine kommunikation Permanent
>
> -02053 Steuergerät Verteilergetriebe keine kommunikation Permanent.
>
> Nun die Getriebesteuergerät und verteilergetriebesteuergeräte habe ich bei beifahrersitz unten ausgebaut und in platine kontrolliert keine oxidation oder brandstelle.
>
> Kabelbaum unterm sitz alles kontrolliert, untem am boden alle kabel soweit ok.
>
> Es steht keine kommunikation, wo kann denn der Fehler sein?
>
> Laut eine freie werkstattmann sagte mir das am motorraum der abs steuergerät es an getriebesteuergeräte kommuniziert und der fehler dort sein könnte.
>
> Würde mich von Euch auf alle tipps freuen, weil der wagen auf D N R umschaltung auch ruckelt und der rückwärtsgang lichter gehen auch nicht. Es fährt auf notgang nur 80 kmh.
>
> Schonmal Danke an alle rückmeldungen.
>
> Alles anzeigen

Hallo, kling nach dem Standardproblem der Dichen, such hier mal im Forum nach Multiorganversagen .

im Kabeknaum A_Säule Fahrerseite sind die klemme 15 Leitungen (rot gelben leitungen) mit einer Quetschverbindung zusammengeführt, die korrodiert gerne auseinander, das kann dann schon zu den Fehler führen.

gruß Lutz 059.jpg067.jpg