7L6 Servolenkung - Leitungsdefekt durch Korrosion

Beitrag von „Pechente“ vom 22. Oktober 2022 um 22:20

Hallo zusammen,

kurzes Update zu meinem Problem.

Der Dehnschlauch 7L6 422 893 BQ war für meinen 7L6 R5 RL die korrekte Teilenummer. Danke fürs raussuchen Robert.

Der Wechsel ging problemlos von statten: Die Hohlschraube an der Flügelpumpe bekam 35Nm und die Überwurfmutter am Lenkgetriebe 30Nm. Das Entlüften war mit 3x nach Li und 3x nach Re getan.

Viele Grüße!