Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „Franks“ vom 6. Juli 2007 um 03:20

[Zitat von Lollo050968](#)

Bei einem A6 von uns mit ähnlichem Verhalten, war der Luftmassensensor defekt. ...

Daran habe ich bei der Fehlerbeschreibung auch sofort gedacht, das ist ja wohl sozusagen die Achillesferse aller VW TDI.

Gruß, Frank