Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach

Beitrag von „Baba“ vom 11. Juli 2007 um 21:15

Hallo,

das Problem hatte ich bei meinem ersten R 5 auch. Die Werkstatt hatte an VW geschrieben und die hatten sofort eine Antwort parat. Das Problem scheint also bekannt zu sein. Damals wurde ein Stück an der Dachführungsscheine (oder so ähnlich) provisorisch ausgeschnitten. VW liefert sogar eine bebilderte Anleitung für das Ausschneiden. Bei den neueren Modellen müsste aber inzwischen das entsprechende Teil modifiziert worden sein.