

# Pioneer AVIC HD-1-BT

**Beitrag von „dasmussen“ vom 19. Juli 2007 um 18:38**

Hi,

habe seit einer Woche auch das AVIC D3 verbaut. Allerdings ist der Einbau noch nicht fertig. CD-Wechsler, MFL und die Blende fehlen noch. Was mich allerdings stört: Die Helligkeit reagiert nicht auf das Abblendlicht. Wenn ich also Licht anmache, sollte die Helligkeit des Navis gedimmt sein. Funktioniert aber nicht. Ist das bei den anderen D3 Besitzern auch so? Ausserdem ist die Navigation zur Zeit sehr ungenau. Heute bin ich laut Karte auf der Parallelbrücke zur der tatsächlich gefahrenen Brücke gefahren. Naja, das Kalibrieren ist auch immer noch nicht abgeschlossen (nach 700 km).

Gruß,  
Derek