RNS 2 Navi geht nicht mehr in den Schacht...

Beitrag von "GrafZahl" vom 26. Januar 2008 um 20:51

...hi zusammen,

ich oute mich jetzt als kompletter Idiot 🙂 zumindest komme ich mir so vor:

Habe den Dension iPod Kit Gateway 100 eingebaut. Dieser hat für die Weiche einen 2. Hauptstecker (der große Klotz, der normalerweise ins Navi geht). Dieser bekommt den Anschluss vom CD-Wechsler (blauer Stecker) und der Kit hat einen 2. blauen Stecker, der ins Navi geht. Nachdem ich mein RNS2 MFD ausgebaut habe und den Kabelbaum etwas aufgemacht habe, um den 2. Hauptstecker ganz hinten links oben im Schacht zu platzieren, bekomme ich mein Navi nicht mehr rein... Es geht bis 1cm vor der Einrastposition rein und blockiert scheinbar nur auf der rechten Seite. Da ist lediglich der Kabelbaum von der Klimaanlage. Diesen habe ich schon in etlichen Positionen probiert, aber ohne Erfolg. Einrastklammen lassen sich ohne weiteres reindrücken. Kabelbäume: links Hauptstrang und recht mit den 2 Antennen haben genug Spiel.

Wer weiss Rat. Ich glaube ich mache irgendeine Kleinigkeit falsch.

Verzweifelt....

GrafZahl



P.S. ...gerne auch per PN Tel.nr. austauschen, falls jemand Lust und "vollen Durchblick" hat :-))