

.. ich muß nach WOB

Beitrag von „agroetsch“ vom 28. Oktober 2004 um 16:48

Hallo Toraeg,

na denn herzlichen Glückwunsch zum neuen Dicken.

Und besser 3 Stunden gewartet und 'ne volle Batterie bekommen als gleich heute früh Startprobleme 😊

Zitat

Ich habe definitiv keine Standheizung geordert . Habe aber an der B-Säule Fahrerseite einen Webasto-Aufkleber mit dem Hinweis Brennstoff Diesel ?????

Hat dies etwas mit der Restwärmefunktion der 2-C Climatronic zu tun ???

Das ist der Zuheizer, den haben alle **DIESEL**.