

FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „rollo68“ vom 3. November 2004 um 16:42

Hallo!

Das hört sich nach Sicherung an, die Sicherungen sind links und rechts im Amaturenbrett, auf welcher Seite die für die FSE weiß ich nicht, aber da ist sie.

MFG

Roland 😎