

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „DerUnser“ vom 7. Januar 2009 um 15:04

habe meinen eben aus der werkstatt geholt

nach rücksprache VW wurde ein Drucksensor getauscht

hoffe das war es

mfg