

verspannung bei rangieren

Beitrag von „Frank“ vom 11. April 2004 um 11:12

Jetzt wo ich wieder auf 19" umgerüstet hab fallen bei mein V10 die verspannungen bei rangieren immer mehr auf. Laut VW Holland (PON) treten die auf wenn mehr unterschied in profiltiefe ist als 5%. Mann musste dan fast jede zweite Woche die Reifen wechseln. Hat jemand abhilfe?

Frank