

Loch in der Konsole - weil keine Luftfederung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 20. Oktober 2010 um 23:50

Hallo Sami,
so wie es bei ETKA aussieht gibt es den Chromring nicht einzeln.

Gruß