

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 26. März 2011 um 08:10

hallo zusammen !

mein v10tdi hatte auch ölverlust auf der rechten seite - das kam von der tandempumpe (dichtungen porös/kaputt), von da lief es runter auf das turbo-steuergerät, das natürlich auch ins meckern anfang.

also kam der motor raus und es wurde getauscht:

- * tandempumpe, ventildeckel
- * beide turbolader (wenn der motor schon raus ist !)
- * viele kleinigkeiten (damit nichts sein kann 🙄)

eine genaue liste kann ich bei interesse anbieten (einfach eine pn schicken !)

warum die tandempumpe zu "ölen" begann, konnte mir der 😊 leider auch nicht sagen, dafür steht jetzt ein weiterer dicker in der werkstatt - mit dem selben problem 🙄 !