

Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Arndt“ vom 2. März 2012 um 13:43

[Zitat von coala](#)

Derzeit wird intensiv nach dem Auslöser dieses Verhaltens geforscht. Vorbehaltlich einer positiven Felderprobung und Freigabe der geänderten Software wird eine endgültige Lösung voraussichtlich noch im **Oktober 2013** zur Verfügung stehen. Die Steuergeräte betroffener Fahrzeuge werden automatisch bei Anschluß an die Diagnose im Rahmen des regelmäßigen Services neu geflasht, eine separate DIS-Meldung ist hierzu nicht notwendig!

Stephan ist ja für seine Geduld bekannt.....