

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Januar 2013 um 19:27

[Zitat von Humvee](#)

Ja, der hintere ist der G62. Aber lass dich jetzt nicht von den Farben verwirren. Der kann grau oder schwarz sein.

Der grüne sitzt wo anders.

Auf jedenfall solltest den hinteren tauschen wie auf dem 2. Bild von dir zu sehen ist.

Aber das siehst eh in deiner Rep-Anleitung, das der mit G62 bezeichnet ist.

Ok, danke, dann wird der wohl grau sein, brauche dann wohl nur darauf zu achten, dass er geschraubt wird. Hoffe mein Freundlicher liefert mir diesmal den richtigen.

Ach ja, heute ist der Fehler nicht aufgetreten, kann aber auch daran liegen, dass es in der Früh schon wieder +6°C hatte. Wo bitte bleibt der Winter? 🌡️