

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Januar 2013 um 21:47

[Zitat von Humvee](#)

Ja, der ist etwas schwerer zugänglich. Am besten du kniest dich auf den Motor und kannst da schön nach unten hinten Arbeiten.

Dann ist wohl auch besser die Kunststoffverkleidung am Motor zu lassen, oder?