

Side Assistent ausgefallen...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. Februar 2013 um 13:29

So habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen:

Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0070
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-01
Codierung: 0010151
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3C4F29AE7B70879

Teilenummer: 7L6 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0070

2 Fehlercodes gefunden:

02856 - Sensorbereich Steuergerät 2 blockiert

000 - - - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 12

Verlernzähler: 95

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.02.02

Zeit: 09:29:11

02855 - Sensorbereich Steuergerät 1 blockiert

000 - - - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 95

Zeitangabe: 0

Datum: 2013.02.02

Zeit: 09:30:42

Ich bin mal gespannt, ob der Fehler noch auftritt, heute ist ja der Schneefall vorbei...

MfG

Hannes