Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Februar 2014 um 23:35

Vermutlich weil kein RNS510 orig. verbaut ist/war.