## Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

## Beitrag von "shadow-V10" vom 12. Mai 2014 um 11:00

## Zitat von coala

Servus und danke für den Vorschlag!

Dann bräuchte man allerdings konsequenterweise auch seitlich Parksensoren, denn schließlich könnte da z. B. ein halbhoher Poller auf der Beifahrerseite stehen, denn man übersehen hat. Dein Wunsch ist zwar zweifellos absolut legitim, hat aber wohl keine reelle Chance auf eine Verwirklichung. Hierzu fehlt einfach die breite Masse, die das ebenfalls als notwendig erachtet und die Situationen, in denen man tatsächlich Parksensoren an der Dachkante benötigt, die sind doch eher selten

Grüße Robert

Parksensoren an der Seite: Fände ich jetzt gar nicht falsch!!!! Mir ist nämlich genau der von dir geschilderte Fall bereits zwei mal passiert: Mit meinem 2. ten T in Holland einen Poller auf der Beifahrerseite nicht gesehen, Beifahrertür ein wenig eingedrückt, schöner Schaden. Und dann mit meinem dritten T nun noch mal ähnlich eine tiefe Mauer mit der Beifahrerseite gerascht und ein wenig eingedrückt... Kostet immer gleich hunderte €. Vielleicht wäre es für den Hersteller gar kein so großer Mehraufwand/Kostenfaktor solche zusätzlichen Sensoren auch dort und an der Dachkante einzusetzen. Mich würde es jedenfalls sehr freuen.

Lg Shadow