

Heckschürze klafft

Beitrag von „Sittingbull“ vom 5. Oktober 2014 um 14:44

[Zitat von dannySLF](#)

Ist dieses Problem bekannt und ist es eine Folge des Aufbereiteters?

Hallo Danny,

das mit den weislichen Spuren auf dem Kunststoff sind ganz klar Rückstände der Politur und somit der Aufbereitung geschuldet. Ein Profi klebt diese Teile vorher ab - so wirst du das ganze Autoleben keine Freude mehr daran haben, da diese nach einiger Zeit immer wieder zum Vorschein kommen ... 🙄

Grüße von Stephan 🤖