

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Skipper“ vom 22. Januar 2015 um 11:00

Hallo Falk (ist das der Vorname???)

wenn das Klicken nur bei unter 7° vorkommt und in der Gegend unter dem Beifahrersitz zu hören ist, dann ist es die Pumpe vom Zuheizier. Die Tickgeschwindigkeit ist ist temperaturabhängig (je kälter desto tick).

Gruß Uwe