

# Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

Beitrag von „Husky“ vom 15. Februar 2015 um 18:56

Hallo,

seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung "Bremsassistent Werkstatt". Das Auslesen mit VCDS ergab: Quersperre, Hallgeber 1, Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse.

Der Fehler kommt nach dem Löschen sofort wieder. Den Leitungsverlauf, und die Stecker am Stellmotor hab ich geprüft, sieht alles gut aus.

Nun möchte ich den Stellmotor seitlich am Hinterachsdifferential ausbauen, dort sind ja auch die Hallgeber mit integriert.

Frage: Ist der Ölstand so hoch, dass es rausläuft wenn ich den Motor abnehme?

Hat schon mal ein User diesen Fehler gehabt?

Gruss Franz