

# Firmwareupdate RNS510

**Beitrag von „sparxx“ vom 5. November 2015 um 14:52**

Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz sicher keine Veränderung der Codierung geben hat, allerdings scheint Dynaudio wohl weiterhin codiert zu sein, sonst wäre das Logo beim Bootvorgang nicht mehr da.

Ich kann dir diese Seite hier bzgl. RNS510 empfehlen. Da stehen so einige Infos und Fehlerbehebungen drin.

<http://rns510.pastorik.de/index.php?sid=...b060599aae5071a>