

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „matthias08“ vom 19. Januar 2016 um 15:30

Hallo ,

habe auch die Dämpfer der Heckklappe gewechselt- wäre besser gewesen ,vorher im Forum nachzulesen oder dem Teilekatalog Glauben zu schenken.

Die Teile sind wirklich rechts und links **nicht** gleich (ab 11-2005) !!! Habe 2 Stück online bestellt (natürlich 2 rechte wie sich später herausstellte ) und dann versucht zuerst den Linken   zu wechseln- bin fast verrückt geworden. Gott sei Dank hatte VAG den linken Dämpfer auf Lager- war zwar ca 20 EUR teurer als online , aber wer fragt danach um 17.58 Uhr und mit ausgebautem Dachhimmel....

Hoffentlich muss ich da nie wieder dran- eine restlos dämliche Konstruktion. " Happy Engineering" - der Konstrukteur hatte seinen Spass.

Bei beiden alten Dämpfern waren die äusseren Federn mehrfach gebrochen.

alte Teile Nummern 7L6827550 E und J , neu - ersetzt durch 7L6827550 N und L (siehe unten)