Motorkontrollleuchte brennt Fehlermeldung Drallklappen hat jemand eine Idee?

Beitrag von „nord1“ vom 16. März 2016 um 19:52

Danke für den freundlichen Kommentar

Wenn ich den Stecker auf der Beifahrerseite (rechts in Fahrtrichtung) abziehe kommt zusätzlich zu der vorhandelnden Fehlermeldung (Bank 2) eine Fehlermeldung mit dem Hinweis Bank 1. Also täuscht sich VW, Das Diagnosegerät und vielleicht auch mein Auto und bevor irgendwelche Nachfragen kommen es ist kein Rechtslenker.

Es geht hier nicht um Besserwisserei ich wollte euch nur an meinem Erkenntniszuwachs teilhaben lassen aber das ist Moment der aktuelle Status meiner Infos

Friedliche Grüße

[Zitat von macko](#)

Servus,

willst Du es nicht verstehen??

Bank 1 Fahrerseite, Bank 2 Beifahrerseite.

Das Bild ist richtig beschriftet, allerdings ist der Motor von hinten abgebildet, deshalb links Bank 1.

Tuareg Grüße 😞

Marco