

Frischlucht-/Umluftklappe Gestänge bzw. Gelenk defekt

Beitrag von „TheBigOne“ vom 31. Mai 2016 um 19:59

Hallo,

ich habe das gemerkt weil ich mein halbes Armaturenbrett wegen der Fehlermeldung "Stellmotor Temperaturklappe rechts (V159)..." auseinandergerupft hatte...

Kühlt denn die gesamte Beifahrerseite nicht oder nur dieser eine Luftausströmer? Warme Luft kommt raus?

Wenn du mir deine E-Mail Adresse gibst schicke ich dir das SSP zur Klimaanlage, da siehst du wo welche Stellmotoren verbaut sind.

Beste Grüße