

Navi rechnet nach Firmwareupdate keine Routen mehr

Beitrag von „dolofan“ vom 17. November 2016 um 07:29

Zitat von Thotti

Laut Aussage von VW muss am Ende des Updates, egal ob RNS Firmware oder Navi-Update, immer ein sog. Freischalt- oder Aktivierungscode eingegeben werden, der per Datenverbindung aus WOB kommt, bzw. beim Navi-Update bestellt werden muss.

Grundsätzlich könne man jedes Update auch selber draufspielen, nur würde es ohne diesen Code halt nicht aktiviert werden.

So die Aussage dort.

Auch durch mehrfache Wiederholung wird diese Aussage nicht richtiger. Eine neue Firmware kann man sofort verwenden, ohne jegliche Aktivierung. Die Verbindung nach WOB wird nur hergestellt, um die Rückdokumentation über SVM durchzuführen. Ohne die Rückdokumentation wird zwar ein Fehler abgelegt (im STG 5F), das RNS funktioniert aber uneingeschränkt.