Frage zur Batterie

Beitrag von „Knortschi“ vom 23. März 2017 um 08:49

Könnte es auch mit der neuen Firmware 5238 update was zu haben? Weil ich weiß nicht ob der Wechsler mit der alten ging? Kann es sein das der Wechsler wieder codiert werden muss?