Bremsbelag Warnleuchte Sporadisch

Beitrag von „Ralf4711“ vom 29. März 2017 um 19:50

Hallo Zusammen,

der Fehler ist gefunden, die entstandene Kante an der Bremsscheibe schleift an dem Prüfkabel.
Bremsbelag ist innen noch 3-4mm außen 5-6mm.

Anbei Bilder von der Bremsscheibe mit Kante und wie weit diese Kante in den Kabel Prüfblock eingedrungen ist.

Grüße Ralf