

# **V10 Tdi Fehler P1953 Turbolader-Steuergerät 2 Komponente defekt**

**Beitrag von „Hotred“ vom 25. Juli 2017 um 19:31**

Vielen Dank für die Antwort - hilft mir aber leider nicht weiter...

Das Problem ist ja nicht die Lebensdauer (im Moment) sondern das wieder der selbe Fehler wie vorher vorhanden ist. Das die anderen Turbo jetzt den selben Fehler auf der selben Seite verursachen wundert mich eben - deshalb denke ich eher das der Fehler wo anders liegen könnte?

[IMG\\_9984.jpg](#)[IMG\\_0036.jpg](#)[IMG\\_0037.jpg](#)[IMG\\_0040.jpg](#)