

Welche Einbauseite?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 31. Januar 2018 um 17:22

Hallo zusammen

Seit neuestem habe ich meine Motorwarnleuchte an.

Zu anfangs konnte ich den Fehler "Geber Saugrohrklappenstellung" noch brav löschen.

Hab ja schliesslich ein Saugrohrunterteil erst kürzlich neu machen müssen. Kann ja also nicht sein, dass das Ding schon wieder hinüber ist.

Da der Fehler jetzt häufiger kommt, muss ich dann wohl doch mal dran.

008213 - Geber Saugrohrklappenstellung

P2015 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 11100011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 153146 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.01.31

Zeit: 10:19:16

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 1092 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 11.02 V

Lambda: 0.0 %

Lambda: 0.0 %

Spannung: 0.520 V

Binärwert: 00000000

Interessant wäre jetzt allerdings zu wissen, welche Seite denn hier sporadisch Probleme hat.
Kann mir da jemand von Euch helfen?

Vielen Dank schon mal und schöne Grüsse