

# Aktuelle Firmware für Media-Verion

Beitrag von „Todi“ vom 23. Mai 2018 um 11:31

Servus,

Bei den Pxxxx-Versionen handelt es sich um Firmwareversionen die bei Auslieferung des Fahrzeugs aktuell sind/waren (P=Produktion). Bei einem nachträglichen Update erhältst du automatisch eine Kxxxx-Version (K=Kundendienst).

Dadurch dass bei dir noch eine P-Version installiert ist erkennt man zweifelsfrei, dass diese noch von der ursprünglichen Auslieferung des Fahrzeugs stammt und dein RNS 850 noch nie ein Firmwareupdate „genossen“ hat.

wie Hannes schon schrieb ist die letzte bekannte Version die P\K 0822. wenn du updaten möchtest, wäre die aktuellste somit die K0822, wobei in den einschlägigen Beschreibungen im Netz meist von der K0821 die Rede ist - auch diese funktioniert natürlich weiterhin.

Bedenke aber bitte dass das Update der Firmware und der Kartendaten zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Die Firmware kannst du noch selbst einspielen. Bei den Kartendaten rate ich grundsätzlich zu einem offiziellen und somit kostenpflichtigen Update bei VW mit entsprechender Onlinefreischaltung. Es gibt zwar auch hierzu Anleitungen im Netz aber jeder handelt dabei auf eigenes Risiko hinterher einen sehr teuren Backstein liegen zu haben... das gilt natürlich auch für das selbst durchgeführte Firmwareupdate.

möglich ist weiterhin, dass deine Kartendaten nicht mit einer aktuellen Firmware zusammenarbeiten. Falls du also das Firmwareupdate selbst einspielst ist es möglich dass du um das Kartenupdate nicht herkommst. Durch die Vielzahl der verschiedenen Versionen ist aus der Ferne eine verlässliche Aussage hierzu leider nicht möglich - beim Einen geht's, beim Anderen nicht...

Wenn du nicht keine Funktionen deines RNS vermisst oder gezielt nachrüsten möchtest, lautet meine Empfehlung:“Never Touch a Running System“! wenn du ein kostenpflichtiges Kartenupdate bei VW durchführen lassen möchtest ist die Firmwareaktualisierung dagegen obligatorisch.. es wird nur von vielen Werkstätten vergessen, weshalb das Navi hinterher nicht funktioniert und ein zusätzlicher Werkstattaufenthalt nötig wird.

Gruß  
Todi