

# Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117 .....

**Beitrag von „mark1“ vom 14. März 2019 um 12:53**

Das sehe ich genauso- die macht wahrscheinlich noch 5 Jahre 13.8 Volt...

Der Regler kann nicht alleine getauscht werden beim V10 (lt. Erwin)

Gruss

Mark