

Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 24. März 2019 um 09:35

Servus,

zumindest wüste ich nicht dass der Zugriffscod (mit "freien" Mitteln) änderbar ist, kann ich mir also eher nicht vorstellen. Beim Phaeton findet die gleiche Zahlenfolge Verwendung, so "geheim" wird das also scheinbar herstellerseitig auch nicht betrachtet. Denke eher, dass das ein Problem mit der Software-Version von VCDS ist, da gab's auch bei mir hin und wieder schon ein paar Ungereimtheiten mittendrin mal, die dann behoben wurden - oder eben neu eingebaut .

Möglicherweise zickt auch das Steuergerät, hatte ich ebenfalls schon mal. Da hilft nur, die Batterie mal eine Viertelstunde abzuklemmen und dann einen neuen Versuch zu starten.

Grüße
Robert