

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „TOUAREG1904“ vom 27. Juni 2019 um 10:04

So bei mir wird jetzt der Temperatur sensor getauscht !