Mein 1. Fehler nach 200 km

Beitrag von „Heinz“ vom 6. Mai 2004 um 08:51

Kurz zusammengefasst:

- 1) Die VW Software unterstützt nur 150 Einträge (Obergrenze).
- 2) Je nach Telefonsoftwarestand werden auch bei geringere Anzahl Einträge nicht alle geladen.
- 3) Mehrfacheinträge werden gar nicht unterstützt.
- 4) Positionierung SIM oder Telefon ist unerheblich. Allerdings wird erst die SIM ausgelesen und dann das Telefon.
- 5) VW hat inzwischen endlich (!!!) eingesehen, dass es ein Softwarefehler ist, nachdem vorher wochenlang alles auf das Telefon geschoben wurde. Ein Software-Update von VW ist für KW23/2004 angekündigt. Mein Händler ist an der Sache dran.

@Logo:

Frage in diesem Zusammenhang. Du erwähnst neben dem 6310i auch das 6310. Bist Du dir sicher, dass es sich um ein 6310 (also die Dualband-Version) handelt? Auf Grund unterschiedlicher Nokia Basis-Interface-Software für die beiden Geräte dürfte das 6310 eigentlich gar nicht funktionieren.

gruß
Heinz