

# Xenon LWR

Beitrag von „Todi“ vom 20. August 2019 um 08:05

[Zitat von Basti46120](#)

[...]Der Sensor auf der HA war sehr sehr schwergängig und verursachte diese Problematik.

Lösung: ausgebaut, Gelenke gereinigt und wieder leichtgängig gemacht, eingebaut und seit dem perfektes Licht ohne Probleme![..]

Servus Basti,

vielen Dank für die Rückmeldung und dass du deine Problemlösung mit der Allgemeinheit teilst. Da dies leider oftmals von den Fragestellern "vergessen" wird, ist es mir diesen gesonderten Kommentar wert... 🙌

Gruß

Todi