

Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „Touareg07“ vom 12. September 2019 um 19:24

[quote='Fauzehn',[Dicker springt warm nicht an](#)]

Hallo - habe exakt das gleiche Problem bei einem Touareg 3.0 V6. Nach Erreichen der Betriebstemperatur stirbt der Motor ab und springt erst wieder an wenn der Motor deutlich abgekühlt ist.

Wie konnte es gelöst werden?

Danke!