Dicker springt warm nicht an

Beitrag von "Touareg07" vom 30. Oktober 2019 um 17:17

Zitat von Touareg07

[quote='Fauzehn','Dicker springt warm nicht an']

Hallo - habe exakt das gleiche Problem bei einem Touareg 3.0 V6. Nach erreichen der Betriebstemperstur stirbt der Motor ab und springt erst wieder an wenn der Motor deutlich abgekühlt ist.

Wie konnte es gelöst werden?

Danke!

Bei mir war es der Kurbelwellensensor! Nach langem suchen und 3 Werkstätten später wurde der Fehler behoben. Danke für alle Tips!