

# Touareg R5 Keinen Kraftschluss

**Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 19. November 2019 um 23:35**

Welche Funktion hatte / hat der pin ? Hat das Steuergerät möglicherweise einen Folgeschäden erlitten? Ist im Getriebe etwas elektrisch zerstört worden ? In diese Richtung gehen meine Gedanken , eine fehlende Masse oder Versorgung an den Magnet Ventilen würde auch einen totalausfall erklären , im Getriebe ist alles isoliert aufgebaut .... ? Ist diese Unterbrechung mit Sicherheit behoben worden ?