

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „pe7e“ vom 15. Mai 2020 um 11:20

Hi

Robert hat (mal wieder) Recht,

Die Geschwindigkeit muss lt. Handbuch mindestens 58 km/h betragen.

Gruß