Fenster Hinten Links ohne Funktion

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2020 um 18:07

Servus Winni,

falls kein Tippfehler: Da fehlt ein Leerzeichen zwischen den Wörtern Abgas und Unterbrechung. Nicht das Abgas wird unterbrochen, die elektrische Verbindung zum Differenzdrucksensor ist es, bzw. er ist am abnippeln 😊.

Zu dieser Thematik schau bitte mal hier in [diesem Thema](#).

Grüße

Robert