viele Fehlercodes und absoluter Neuling im Bereich Selbstreparatur

Beitrag von "Todi" vom 17. Juli 2020 um 08:41

Zitat von pe7e

[...]kann die Aufregung nicht verstehen. Alle Infos sind in dem VCDS Auszug ersichtlich...[...]

Servus zusammen,

zumindest von meiner Seite gibt es hier überhaupt keine Aufregung, ich versuche konstruktiv bei der Problemlösung zu helfen

Auch wenn die Erläuterungen von Pete allesamt richtig und (für mich) auch nachvollziehbar sind, bleibt die Frage nach der Ausstattung vom Fahrzeug....

Aus dem Scan geht ja hervor, dass VCDS alle Steuergeräte abfragt, incl. des 18er (Standheizung). Es ist allerdings keine Verbauliste enthalten so dass ich nicht erkennen kann ob eine Standheizung (ab Werk) verbaut ist - sollte dem so sein müsste eine zweite Batterie im Kofferraum ebenfalls verbaut sein und auch diese kann für Unterspannungsfehler selbst bei neuer Batterie unter dem Fahrersitz verantwortlich sein...

Um dem (namenlosen $\stackrel{\smile}{\smile}$) Themeneröffner in "die richtige Richtung" helfen zu können, habe ich halt nach etwas mehr Infos zum Fahrzeug gefragt in einer (wie ich meine) völlig unaufgeregten, und mit einem Smiley versehenen Art...

Lange Rede, kurzer Unsinn: wenn keine 2te Batterie verbaut ist, Pete's Lösungsansätze abarbeiten - falls doch, diese zuerst prüfen/ersetzen.

Gruß

Todi