Assistenzsysteme steigen auf einmal aus - deaktivieren sich...

Beitrag von „pe7e“ vom 28. Juli 2020 um 09:44

Hi,

Das Thema kenne ich vom A6. Das lief dann auch nur mit direktem Anschluss an die Batterie. Vorher hatten wir nur Probleme. Eigenartiger Weise hatten wir zwei identische A6. Bei einem lief es ohne Probleme. Beim anderen nicht. VW und vimcar hatten als einzige Lösung die Direktverdrahtung. Bei den Touaregs läuft es bisher ohne Probleme...

Gruß