

# Servoleitungen Touareg V10 TDI

**Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 17. August 2020 um 15:50**

Ich habe jetzt die Schläuche

Kühler zur Lenkgetriebe

Und

Kühler zur Ölbehälter bestellt

Hoffe das diese das Problem verursachen, denke das,bei diese Schläuche die pressverbindungen nach al die Jahre dem Geist aufgegeben haben