RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „IngoM“ vom 7. September 2020 um 07:13

[xemexon](#)

Hallo Xemexon,

ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem beim Wechsel auf die V17. Mein M3.5 LW wollte keine DL-DVD mehr lesen. Auch nicht die originale V17.

Reinigen des Lesekopfs hat nichts gebracht.

Habe es dann mit dem Verfahren nach Maps-Tool probiert, was zunächst auch scheinbar klappte, jedoch fehlte anschließend die POI-Funktion.

Durch Recherche habe ich gelesen, dass das Maps-Tool Verfahren Fehleranfällig ist .

Deshalb habe ich mir ein M5 LW eingebaut. Gibt es z.B. über AliExpress inkl. Versand unter 40 Euro. Leider beträgt die Lieferzeit ca. 6-8 Wochen.

Der Umbau des LW ist einfach und schnell erledigt.

Schau mal im Forum Nachtfalke unter Navigationsgeräte/Volkswagen. Da gibt es viele nützliche Infos.