

# Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

Beitrag von „bejai“ vom 21. Dezember 2020 um 16:42

Hey

habe bei meinem Dicken die Saugrohrklappen gewechselt. Bei der Probefahrt schlechte Gasannahme und erneute Gelbe leuchte Motorstörung.

00565 P0235 Turbochargerboost sensor A static

Nun Turbo keine Leistung und keine Gasannahme.

Wo sitzt dieser Sensor

Er muß doch in der Druckleitung sitzen oder

Gerald