

# **Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static**

**Beitrag von „bejai“ vom 23. Dezember 2020 um 09:01**

Morgen

geprüft mit VCDS Ladedruck müsste sich aufbauen beim gasgeben. Aber der Dicke dreht nicht mal hoch. Ja hinter dem Fehler steht noch eine 001 Und Explizit Turbo charger Boost sensor A circ Statisch.

Die Saugrohrverstellung funzt 80% bis 20% Stellglieddiagnose. alle möglichen Stellglieder durchgetestet.

Dichtungen sind alle drin und auch Dicht.

Gerald